



PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE




REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO

ALLEGATO A

Schede Rilievo Ambito Edilizio



Studio di Architettura Architetto Sandro Lisi



PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO



COMUNE DI COPERTINO

Via Malta, 10
73043 Copertino (Le)

Sindaco

Dott. Vincenzo **De Giorgi**

Vicesindaco

Assessore per welfare

piano sociale di zona

risorse umane, formazione

Dott.ssa Romina **Romano**

Dirigente Area Terr. ed OO.PP.

Arch. Barbara **Miglietta**

Responsabile Procedimento (RUP)

Arch. Francesca **Fasano**




PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE




REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO



01 EDIFICI PUBBLICI

EP01	SCHEDA RILIEVO EDIFICI PUBBLICI			
ID	IMMOBILE: CASTELLO DI COPERTINO			
	VIA RE GALANTUOMO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 2	0
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	3
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		2
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			1
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			1
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6
					TOT. VAL	28

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA


	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

EP02	SCHEDA RILIEVO EDIFICI PUBBLICI			
ID	IMMOBILE: OSPEDALE SAN GIUSEPPE DA COPERTINO			
	VIA BENGASI			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		ASFALTO E MARCIAPIEDI	6
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X		ASFALTO	3
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		SUPERAMENTO MARCIAPIEDE DEL PARCHEGGIO	6
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6
					TOT. VAL	45

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA


	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

EP03	SCHEDA RILIEVO EDIFICI PUBBLICI			
ID	IMMOBILE: UFFICIO POSTALE			
	VIA FERNANDO VERDESCA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 1	3
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	4
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	4
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2		X		3
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	SOLO RIFACIMENTO	0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			6
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6
					TOT. VAL	38

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

EP04	SCHEDA RILIEVO EDIFICI PUBBLICI			
ID	IMMOBILE: UFFICIO POSTALE			
	VIA MARIANO COSIMO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 1	3
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			0
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	2
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			0
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	PIU' ALTO	3
					TOT. VAL	14

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☒ BUONA	☐ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITA' ALTA	PRIORITA' MEDIA	PRIORITA' BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			X

EP05	SCHEDA RILIEVO EDIFICI PUBBLICI			
ID	IMMOBILE: UFFICIO COMUNALE			
	VIA MALTA / VIA GIACOMO MATTEOTTI			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X		BASOLATO	0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X		5
					TOT. VAL	35

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

EP06	SCHEDA RILIEVO EDIFICI PUBBLICI			
ID	IMMOBILE: UFFICIO COMUNALE			
	VIA MOGADISCIO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X		ASFALTO	4
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			4
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			0
					TOT. VAL	38

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

EP07	SCHEDA RILIEVO EDIFICI PUBBLICI		
ID	IMMOBILE: CARABINIERI		
	VIA LUCANIA		

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		6
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			2
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			1
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			3
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			3
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				0
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			0
					TOT. VAL	57

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			




PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO



02 EDIFICI SCOLASTICI

ES01	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI	 	
ID	IMMOBILE POLO 3 – S. GIUSEPPE DA COPERTINO		
	VIA ADUA – VIA MOGADISCIO		

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		1 SU VIA ADUA	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		SCHIARITA	4
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		SCHIARITA	4
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	SOLO RIFACIMENTO	0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			6
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	PIU' ALTO	5
					TOT. VALORE	35

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

ES02	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE LICEO DON TONINO BELLO			
	VIA ENRICO DE NICOLA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		MARCIAPIEDE DEGRADATO	5
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			3
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			6
					TOT. VALORE	44

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA


	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

ES03	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE ISTITUTO ISTRUZIONE V. BACHELET			
	VIA FERNANDO VERDESCA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		MARCIAPIEDE DEGRADATO	4
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			2
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2		X	MARCIAPIEDE DEGRADATO	5
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			0
					TOT. VALORE	46

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

ES04	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI"			
	VIA CASOLE			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 1	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			4
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	4
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	ASFALTO	2
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	ASFALTO	0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	PIU' ALTO	5
					TOT. VALORE	25

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐	BUONA	☒ LIMITATA
☐	0-15	16-35
☒	PRIORITA' INTERVENTO	
☒	BASSA	☐ MEDIA
		☐ ALTA

	PRIORITA' ALTA	PRIORITA' MEDIA	PRIORITA' BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

ES05	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO G. FALCONE			
	VIA REGINA ISABELLA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 1	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	4
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	4
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			2
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	PIU' ALTO	4
					TOT. VALORE	30

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITA' ALTA	PRIORITA' MEDIA	PRIORITA' BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

ES06	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO			
	VIA MICHELANGELO BUONARROTI			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 1	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	4
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		RIFACIMENTO	5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	PIU' ALTO	5
					TOT. VALORE	32

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITA' ALTA	PRIORITA' MEDIA	PRIORITA' BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

IS07	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAGISTRATO . G. FALCONE			
	VIA RAFFAELLO SANZIO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2		X	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE	5
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		RIFACIMENTO	5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		5
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			0
					TOT. VALORE	35

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA


	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

ES08	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE: SCUOLA PUBBLICA			
	VIA ROMA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		1 SU VIA ROMA	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			0
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	SUPERAMENTO MARCIAPIEDE E SCALE INGRESSO SCUOLA	5
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			6
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		RIFACIMENTO	5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	5
					TOT. VALORE	41

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

ES09	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE: SCUOLA MATERNA SABIN			
	VIA DON G. MINZONI			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	PIU' ALTO	5
					TOT. VALORE	31

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

IS10	SCHEDA RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI			
ID	IMMOBILE: ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 E ISTITUTO COMPRENSIVO RENATA FONTE			
	VIA FATIMA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 1 PER SCUOLA	3
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		RIFACIMENTO MARCIAPIEDE	5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			0
					TOT. VALORE	27

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			




PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO



03 CIMITERO

C01	SCHEDA CIMITERO			
ID	CIMITERO			
	VIA SANT'ANGELO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 3 PARCHEGGI	0
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			1
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			1
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		1
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			2
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			2
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X		ASFALTO	1
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ SCARSA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			




PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO




04 IMPIANTI SPORTIVI

IS01	SCHEDA IMPIANTI SPORTIVI			
ID	IMPIANTI SPORTIVI: ATLETICO COPERTINO			
	VIA FRANCESCO PETRARCA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			2
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6
					TOT.VAL	22

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

IS02	SCHEDA IMPIANTI SPORTIVI			
ID	IMPIANTI SPORTIVI: CALCETTO CLUB - FANULI			
	VIA GIUSTINO FORTUNATO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		RAMPA PER SUPERAMENTO 3 GRADINI	6
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X	NON ESISTONO	0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6
					TOT. VAL	39

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITA' ALTA	PRIORITA' MEDIA	PRIORITA' BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

IS03	SCHEDA IMPIANTI SPORTIVI			
ID	IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO SPORTIVO COMUNALE 2			
	VIA GIUSEPPE CALASSO / VIA ISABELLA DEL BALZO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		1 SU VIA I. DEL BALZO	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	x		ASFALTO	2
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6
					TOT. VAL	31

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

IS04	SCHEDA IMPIANTI SPORTIVI			
ID	IMPIANTI SPORTIVI: CENTRO SPORTIVO "KAROL WOJTYLA"			
	VIA SPALLANZANI			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2		X	ASFALTO DEGRADATO	5
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		RIFACIMENTO	4
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			0
					TOT. VAL	35

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA


	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

IS05	SCHEDA IMPIANTI SPORTIVI			
ID	IMPIANTI SPORTIVI: CIRCOLO TENNIS APEM COPERTINO			
	VIA ESTERNA GROTTELLA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		2
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			2
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X			0
					TOT. VAL	34

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

IS06	SCHEDA IMPIANTI SPORTIVI			
ID	IMPIANTI SPORTIVI: STADIO COMUNALE			
	VIA VITTORIO EMANUELE III			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?		X		ASFALTO DEGRADATO	5
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2		X	ASFALTO DEGRADATO	5
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		6
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	ASSENTE	6
					TOT.VAL	46

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			




PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO




05 VERDE ATTREZZATO

VA01	SCHEDA VERDE ATTREZZATO			
ID	VERDE ATTREZZATO: LARGO GIUSEPPE MAZZINI			
	LARGO G. MAZZINI / VIA MARIANO COSIMO			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		1 SU VIA MARIANO COSIMO (POSTE)	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	4
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT.VAL	16

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐	BUONA	☒	LIMITATA
	0-15		16-35
PRIORITA' INTERVENTO			
☒	BASSA	☐	MEDIA
			ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA02	SCHEDA VERDE ATTREZZATO			
ID	VERDE ATTREZZATO: PARCO DELLA GROTTELLA			
	VIA ESTERNA GROTTELLA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	1 IN VIA PADRE BONAVENTURA POPOLIZIO	5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			6
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	29

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA		☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA03	SCHEDA VERDE ATTREZZATO		
ID	VERDE ATTREZZATO: PARCO DI VIA CASOLE		
	VIA CAPRI		

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	25

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA		☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA04	SCHEDA VERDE ATTREZZATO		
ID	VERDE ATTREZZATO: PARCO MELISSA		
	VIA REGINA ISABELLA		

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)			X		0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	25

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA05	SCHEDA VERDE ATTREZZATO			
ID	VERDE ATTREZZATO: PARCO PEPPINO IMPASTATO			
	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X	PAVIMENTAZIONE DEGRADATA	5
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X		ASFALTO	2
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	27

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA		☐ MEDIA	☒ ALTA


	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA06	SCHEDA VERDE ATTREZZATO			
ID	VERDE ATTREZZATO: PIAZZA DELL'ADDOLORATA			
	VIA GIAN LORENZO BERNINI			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2		X		0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2		X		0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	20

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐	BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☒	BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA



	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA07	SCHEDA VERDE ATTREZZATO			
ID	VERDE ATTREZZATO: PIAZZA UMBERTO I			
	PIAZZA UMBERTO I			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X			3
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X			6
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	24

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA		☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA08	SCHEDA VERDE ATTREZZATO			
ID	VERDE ATTREZZATO: PIAZZA ANTONIO VENTURI			
	PIAZZA ANTONIO VENTURI			

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	1 PER IL SUPERMERCATO	6
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	24

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITA' ALTA	PRIORITA' MEDIA	PRIORITA' BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA09	SCHEDA VERDE ATTREZZATO		
ID	VERDE ATTREZZATO: VILLA CASTELLO		
	VIA RE GALANTUOMO		

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		N. 2	2
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X			0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq$ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11	X		RIFACIMENTO	5
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	19

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO		
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

VA10	SCHEDA VERDE ATTREZZATO		
ID	VERDE ATTREZZATO: VILLA SO CARLO		
	VIA TERRA D'OTRANTO / VIA LORENZO LORE'		

ID	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL.
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.4.2.3 e 8.2.3	X		1 SU VIA CORSICA	4
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	SCHIARITA	5
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X		0
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		LAVORI IN CORSO	0
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2 e 8.2	X			0
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.8.2.2	X			0
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X			0
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.12	È necessario prevedere la sostituzione delle 1.12 eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11		X		0
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt.15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3,4.1.5 e 8.1.5				
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt.15e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5				
					TOT. VAL	19

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA		☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			