



PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO

ALLEGATO B

Schede Rilievo Ambito Urbano





PIANO PER
L'ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
COPERTINO



COMUNE DI COPERTINO

Via Malta, 10
73043 Copertino (Le)

Sindaco

Dott. Vincenzo **De Giorgi**

Vicesindaco

Assessore per welfare

piano sociale di zona

risorse umane, formazione

Dott.ssa Romina **Romano**

Dirigente Area Terr. ed OO.PP.

Arch. Barbara **Miglietta**

Responsabile Procedimento (RUP)

Arch. Francesca **Fasano**

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR01	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA BENGASI	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		2
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		2
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			5
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	31

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR02	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						50

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR03	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA ARMANDO DIAZ	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			5
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						55

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR04	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA MOGADISCIO	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			5
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						46

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR05	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA EVANGELISTA MENGÀ		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			2
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		0
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			5
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						47

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR06	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA SANT'ANGELO		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		0
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			5
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						47

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR07	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	STRADA PROVINCIALE 17		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		0
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			5
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			5
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			6
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						49

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR08	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA ENRICO DE NICOLA	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		0
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			2
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						35

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA		☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR09	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA XXV APRILE	☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						28

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA		☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR10	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA FERNANDO VERDESCA	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						37

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR11	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA RAFFAELLO SANZIO	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						39

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR12	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA PIAVE	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			6
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						50

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR13 VIA CRISPI	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						46

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR14	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA MARGHERITA DI SAVOIA	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	30

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR15	☐ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA G. MATTEOTTI / VIA MALTA		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						49

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR16	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA CASOLE	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						45

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR15	☐ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA G. MATTEOTTI / VIA MALTA		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						49

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR16	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA CASOLE	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						45

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR17	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA CIMABUE / VIA GOFFREDO IL NORMANNO	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						48

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR18	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	35

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR19	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA REGINA ISABELLA	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	50

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR20	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA MARIA D'ENGHIEN		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		1
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			NON PRESENTE	
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		
TOTALE VALORE						43

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR21	☐ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA ANTONIO GALATEO		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						49

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR22	☐ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA GIAN LORENZO BERNINI		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						47

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR23	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA LUCANIA		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			5
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						45

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	x		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR24	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA TERRA D'OTRANTO	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			4
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		4
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		4
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	30

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR25	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA ALDO MORO	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			5
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						43

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	x		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR26	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA GALATINA/S.P.18	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		PORZIONI DI MARCIAPIEDE	3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	30

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA		☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR27	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA SAN COSIMO	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						39

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO				
ID	STR28	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	VIA GUGLIELMO PEPE / VIA MICHELE SAPONARO	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						43

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR29	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA MARTIN LUTHER KING	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	42

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☒ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			X
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR30	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA ENRICO TOTI	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						39

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR31	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA FILIPPO TURATI		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						41

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR32	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA FATIMA		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						45

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR33	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA AMATORE SCIESA	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			4
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						42

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR34	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA GIOVANNI PASCOLI		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						30

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR35 VIA VITTORIO EMANUELE	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						26

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA	
0-15	16-35	36-50	
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA	

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR36	☒ marciapiede/percorso strada	
	VIA MAGISTRATO MARIANO	☐ attraversamenti/incrocio	
		☐ percorso pedonale	
		☐ piazza	
		☐ parcheggio	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						34

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR37	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA ANTONIO QUARTA		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		0
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			3
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						36

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☐ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO		
ID	STR38	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio
	VIA GROTTELLA	

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			4
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		
					TOTALE VALORE	35

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO			
ID	STR39	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio	
	VIA ESTERNA GROTTELLA		

ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			5
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			4
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			NON PRESENTE	0
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		0
					TOTALE VALORE	40

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
	☐ BUONA	☐ LIMITATA	☒ LIMITATA
	0-15	16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
	☐ BASSA	☒ MEDIA	☐ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA		X	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			

SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO		
ID	STR40	☒ marciapiede/percorso strada ☐ attraversamenti/incrocio ☐ percorso pedonale ☐ piazza ☐ parcheggio
	VIA RE GALANTUOMO	



ID	AMBITO DI RIFERIMENTO	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	VAL
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		0
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		0
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		5
2	DISIVELLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3	OSTACOLI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
3.1	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
3.2	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,)	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		0
4	PARCHEGGI	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		6
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		5
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		5
5	VARIE	Rif. Normativo:	SI	NO	NOTE	
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			6
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		0
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		0
TOTALE VALORE						34

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'			
☐ BUONA		☒ LIMITATA	☐ LIMITATA
0-15		16-35	36-50
PRIORITA' INTERVENTO			
☐ BASSA		☐ MEDIA	☒ ALTA

	PRIORITÀ ALTA	PRIORITÀ MEDIA	PRIORITÀ BASSA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' SCARSA			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' LIMITATA	X		
LIVELLO DI ACCESSIBILITA' BUONA			